



42210061000201139138

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Междуреченска и г. Мыски
652870, г. Междуреченск, ул. Юдина, 3, тел/факс (8-384-75) 2-94-77, 2-14-60,
E-Mail: OND6@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 52/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

"20" октября 2021 г.

(дата составления предписания)

вручается: юридическому лицу – МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" - директору МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" Скоровой Татьяне Ефремовне
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о плановой выездной проверки от 30.09.2021 № 52 заместителя главного государственного инспектора Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – заместителя начальника отдела - начальника отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Дорохова Виталия Михайловича, учетный номер 42210061000201139138.
в период с «11» октября 2021 г. по «20» октября 2021 г.

	распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.			
13.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов в тамбуре овощехранилища (столовая).	пп. «д» п. 16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	27.06.2022	
14.	Допускается размещение электрических розеток и выключателей на горючем основании (лестничная клетка первого этажа правое крыло, раздевалки спортивного зала, в помещениях подвала).	п. п. з) п. 35 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	18.04.2022	
15.	Допускается устройство кладовой (хранение вещей) под лестничным маршем (первый этаж).	пп. «к» п. 16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	18.04.2022	
16.	Допускается хранение техники - снегоуборщик под лестничным маршем (первый этаж).	пп. «к» п. 16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	18.04.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
4" Сорова Татьяна Ефремовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 30.10.2021
(подпись, дата)

Государственный инспектор Междуреченского и

		регламент о требованиях пожарной безопасности»)		
2.	Не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на дверях лестничных клеток (3 этаж, кабинет школьника), на дверях разделяющих коридор 1 этажа (рекреация начальные классы), на дверях эвакуационных выходов в тамбуры (выход № 1, гардероб начальных классов, столовая, актовый зал (со сцены).	п.24, п.п. г п.27 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	18.04.2022	
3.	Допускается хранение в подвальном помещении различных горючих предметов (двери, доски, парты, стеллажи).	п.п. б) п. 16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	27.06.2022	
4.	Допускается использование подвального помещения для организации мастерских (помещение слесарки).	пп. б) п. 16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	27.06.2022	
5.	Не оборудована часть помещений подвала системами противопожарной защиты (отсутствуют приборы АПС).	п.54 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	27.06.2022	
6.	Не соответствует принятой степени огнестойкости здания, требуемый предел огнестойкости строительных конструкций стены (установлена деревянная перегородка) в помещении подвала (помещение мастерской (слесарки)).	п.2, ст. 87 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	27.06.2022	
7.	Не обеспечено проведение	п. 15 Постановление	18.04.2022	

	<p>работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (помещение лаборантской кабинет № 24, кабинеты английского языка № 40, № 41, спортивный зал, помещение звукозаписи, в помещении электрощитовой, в помещении столярной мастерской, в помещениях подвала).</p>	<p>Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>		
8.	<p>Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции (скрутки) в помещении кабинета № 38, кабинета № 28 (над лампой освещения), в столовой на лампах освещения, костюмерная на лампу освещения, в помещениях подвала). Не закрыты распределкоробки в кабинете начальных классов (1 «В», 2 «В»), в раздевалке спортивного зала, в помещении музея.</p>	<p>п.п. а) п.35 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	18.04.2022	
9.	<p>Недоустановлен световой оповещатель «ВЫХОД» над эвакуационным выходом, ведущим в тамбур, под лестницей первого этажа.</p>	<p>п.54 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	27.06.2022	

10.	Не оборудовано помещение пищеблока (для нарезки овощей, стоит электрооборудование - холодильники) системами противопожарной защиты (отсутствуют приборы АПС).	п.54 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	27.06.2022	
11.	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в рекреации начальных классов первый этаж, в кабинете начальных классов (1 «В», 2 «В»), взрослая рекреация второй этаж, третий этаж левое крыло, третий этаж в помещении музея, в коридоре первого и второго этажей левое крыло (холл Актового и спортивного зала), в помещении для хранения спортивного инвентаря (спортивный зал), в помещении спортивного зала, в помещении тренерской, в помещении актового зала, в коридоре первого этажа (холл гардероба), гардероб, в тамбуре под лестницей правое крыло, в коридоре первого этажа правое крыло, в помещении деревообработки, в помещении теплоузла, в подвальных помещениях.	п.п. в) п.35 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	27.06.2022	
12.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов, ведущие на лестничные клетки первого этажа (правое крыло), препятствующие	пп. «д» п. 16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	27.06.2022	

Государственным инспектором Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – инспектором отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенантом внутренней службы Гусельниковой Юлией Леонидовной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" Сорова Татьяна Ефремовна, заместитель директора по АХР Любченко Елена Геннадьевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Люки выхода на чердак из внутренних помещений выполнены не противопожарными (размер люка должен быть не менее 0,6 x 0,8 м)	п. 7.7 Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ст.88 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический	27.06.2022	

Мысковского городских округов по пожарному надзору –
инспектор отделения НДПР г. Мыски
ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного
управления МЧС России по
Кемеровской области – Кузбассу
лейтенант внутренней службы

Гусельникова Юлия Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись, дата)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Скорова Татьяна Ефремовна

Действителен с 21.09.2021 по 21.09.2022