

Отчет о выполнении предписания № 8/1/6
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Выполнение
1.	На пути эвакуации в здании подкласса Ф4.1 убрать материалы для отделки стен (на первом этаже по направлению выхода из спортзала бумажные обои) не имеющие сертификата пожарной безопасности. Для отделки стен применять материалы с пожарной опасностью, не более чем класс КМ1(г1, в1, д2, т2, рп1). Сертификат.	28.02.2018г. удалены со стены бумажные обои. Стена покрашена вододисперсионной краской (сертификат в наличии).
2.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток оборудовать доводчиками для самозакрывания и уплотнителем в притворах.	июль 2019 года – двери всех эвакуационных выходов оборудованы доводчиками для самозакрывания.
3.	На первом этаже восстановить двери эвакуационных выходов, предусмотренные проектной документацией, из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации.	В отсутствие финансирования п.3 предписания не выполнен.
4.	В ограждении лестниц убрать элементы горизонтального членения.	июнь 2018г. установлены лестничные ограждения без горизонтальных членений.
5.	Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в подсобном помещении возле спортзала, кабинет трудового обучения для мальчиков.	26.02.2018г. установлены новые рассеиватели на светильники в помещениях у спортивного зала и кабинете технологии

Директор МБОУ «СОШ № 4»



Т.Е. Скорова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Скорова Татьяна Ефремовна

Действителен с 21.09.2021 по 21.09.2022